

# BẢNG TỔNG HỢP SỬA CHỮA XE, MÁY, THIẾT BỊ

Dự án: NẬM BAN 1 - Tháng 11 Năm 2019

TT	Ngày tháng	Nội dung sửa chữa	Người/đơn vị sửa	Vật tư thay thế (nếu có)	Kinh phí sửa chữa	Kết quả sau sửa chữa
<b>1.</b>	<b>Ủi CAT D6R</b>				<b>11.750.000</b>	
	1.11	Dẫn hướng	Phạm Văn Trương	Bánh dẫn hướng	10.800.000	Hoạt động bình thường
	2.11	Củ đề	Dũng	chuột	950.000	Hoạt động bình thường
<b>2.</b>	<b>Xe betong hầm</b>				<b>1.225.000</b>	
	2.11	Bulong tích kê	Thuân - Thuân	12 bulong tích kê	480.000	Hoạt động bình thường
	2.11	Hệ thống bánh	Thuân - Thuân	4 xi lanh đơ lu	600.000	Hoạt động bình thường
	20.11	Lái	Tùng		145.000	Hoạt động bình thường
<b>3.</b>	<b>PC450-7</b>				<b>17.800.000</b>	
	2.11	Bơm cao áp	Tùng	02 bộ bơm + van điện	15.600.000	Hoạt động bình thường
	2.11	Củ đề	Dũng	chuột	650.000	Hoạt động bình thường
	20.11	áp khiển (bị đơ)	Tùng	bộ trích áp	1.550.000	Hoạt động bình thường
<b>4.</b>	<b>Xe ben 4,5t</b>				<b>350.000</b>	
	5.11	Hệ thống lên ben	Tùng	Cuộn điện	350.000	Hoạt động bình thường
<b>5.</b>	<b>PC210-8</b>				<b>4.800.000</b>	
	6.11	gầm	Huỳnh thợ hàn	Thay tấm tôn lợi	1.400.000	Hoạt động bình thường
	6.11	gầm	Huỳnh thợ hàn	Thay tấm tôn lợi - ...	3.400.000	Hoạt động bình thường
<b>6.</b>	<b>WA500</b>				<b>275.000</b>	
	20.11	Cát đặng	Tùng	bi..	275.000	Hoạt động bình thường
<b>7.</b>	<b>Xúc lật LX70</b>				<b>1.000.000</b>	
	24.11	thay sãm	Liên	sãm	1.000.000	Hoạt động bình thường
	30.11	sãm lốp	Liên	2 bộ sãm lốp		Hoạt động bình thường
<b>8.</b>	<b>Máy bơm betong</b>				<b>1.500.000</b>	
	24.11	cảm biến hành trình pittong	Dũng	Cảm biến	1.500.000	Hoạt động bình thường
<b>9.</b>	<b>Xúc lật xích D57</b>				<b>8.100.000</b>	

	30.11	ga lê tỳ	Tiến - Hiệu	3 ga lê tỳ	8.100.000	Hoạt động bình thường
<b>Tổng cộng:</b>					<b>46.800.000</b>	
<i>Bốn mươi sáu triệu, tám trăm ngàn đồng</i>						